

# 3DCAD 順送プレス レイアウト設計体験

■開始のあいさつ 13：30～

ブランクとフランジ展開・解析処理体験



13：45～14：45

プレス解析しながら展開体験

見込み形状作成体験

円筒展開モデル作成

複数ステップの多段解析処理体験



休憩 14：45～15：00


プレス中間形状作成/レイアウト設計体験

15：00～16：15

フランジ展開・中間モデル作成

ステップ展開作成

レイアウト設計



■質疑応答 16：15～16：30

